


地震発災時に予測される校内危険箇所

(校内教室等配置図／高知県立山田特別支援学校)



No.	場所	予想される危険
①	西棟南駐車場	校舎の側はガラスの破片やはがれた外壁などが落下してくる恐れあり→避難時には通行を避ける
②	体育館と西棟の間	体育館、校舎の側はガラスの破片やはがれた外壁などが落下してくる恐れあり→避難時には通行を避ける
③	体育館	窓枠、ガラス、照明器具、天井、外壁など落下の恐れあり→発災後点検し安全確認後避難所として利用
④	体育館とプールの間	体育館側は窓枠やガラスの破片、はがれた外壁、屋根の一部などが落下してくる恐れあり→避難時には避ける
⑤	西棟と管理棟の間の渡り廊下	校舎との継ぎ目が外れる、廊下、屋根の一部等が落下する恐れあり→渡り廊下の使用や1階廊下の通行を避ける
⑥	管理棟と特別教室北棟の間	ガラスの破片やはがれた外壁、屋根の一部などが落下してくる恐れあり→避難時には通行を避ける
⑦	特別教室北棟と作業棟の間の渡り廊下	校舎との継ぎ目の壁が外れる、廊下が地面に落下する等の恐れあり→渡り廊下の使用や下の道の通行を避ける
⑧	学校周辺の道路	慌てて避難する車等に注意が必要

※その他、校舎内の天井、壁、ガラス等の落下や破損、電気系統通電時のショートや火災などにも気を付ける。