

耐震診断結果及び耐震化の状況（小学校）

（令和4年4月1日現在）

学校別	建物別	構造	床面積 (㎡)	建築年		耐震診断等の実施状況				耐震補強工事等の実施状況	
						優先度調査	第二次耐震診断等				
						ランク	Is値	q 値	CTU×SD値		
第四小	西 舎	R 2	1193	1959	S 34		0.76		0.82	耐震性あり（平成25年補強工事済）	
	東 舎	R 4	2896	1980	S 55		0.78		0.75	耐震性あり（平成27年補強工事済）	
	体育館	S 1	744	1980	S 55		0.75	1.23		耐震性あり（平成26年補強工事済）	
第六小	西 舎	R 3	1163	1981	S 56		0.73		0.48	耐震性あり（補強不要）	
	東 舎	R 3	1937	1934	S 9		0.76		0.85	耐震性あり（平成27年補強工事済）	
	体育館	R 1	929	2007	H 19					耐震性あり（新耐震基準）	
江ノ口小	北舎(東)	R 3	633	1965	S 40		0.96		0.97	耐震性あり（平成22年補強工事済）	
	北舎(中)	R 3	633	1965	S 40		0.96		0.98		
	北舎(西)	R 3	1267	1965	S 40		0.84		0.85		
	南舎(特)	R 3	1046	1981	S 56		0.76		0.77	耐震性あり（平成25年補強工事済）	
	南舎(昇)	R 3	457	1981	S 56		0.8		0.82		
	南舎(管)	R 3	1030	1981	S 56		0.86		0.49		
	体育館	S 2	652	1973	S 48		0.71	1.42		耐震性あり（補強不要）	
江陽小	北 舎	R 3	3849	1999	H 11					耐震性あり（新耐震基準）	
	南 舎	R 2	2724	1999	H 11					耐震性あり（新耐震基準）	
	体育館	R 2	1526	2015	H 27					耐震性あり（新耐震基準）	
旭小	校舎(東)	R 4	3909	1980	S 55		0.79		0.84	耐震性あり（平成26年補強工事済）	
	校舎(西)	R 4	2271	1980	S 55		0.76		0.67		
旭東小	体育館	S 1	947	1981	S 56		0.98	2.02		耐震性あり（平成27年補強工事済）	
	北 舎	R 3	1287	1968	S 43		0.77		0.82	耐震性あり（平成26年補強工事済）	
	中 舎	R 4	2695	1980	S 55		0.75		0.79	耐震性あり（平成26年補強工事済）	
	南 舎	R 4	3100	1980	S 55		0.77		0.39	耐震性あり（平成23年補強工事済）	
	体育館	S 1	621	1974	S 49		0.76	1.46		耐震性あり（平成28年補強工事済）	
	北 舎	R 3	2073	1965	S 40		0.8		0.81	耐震性あり（平成25年補強工事済）	
潮江小	中舎(東)	R 3	1014	1970	S 45		0.76		0.76	耐震性あり（平成22年補強工事済）	
	中舎(西)	R 3	1683	1980	S 55						
	南 舎	R 3	1644	1980	S 55		0.83		0.75	耐震性あり（平成27年補強工事済）	
	体育館	S 2	853	1969	S 44		0.77	1.44		耐震性あり（平成23年補強工事済）	
	潮江東小	北東舎	R 3	943	1994	H 6					耐震性あり（新耐震基準）
		北西舎	R 3	1772	1955	S 30		0.8		0.89	耐震性あり（平成22年補強工事済）
南 舎		R 3	780	1956	S 31		0.75		0.79	耐震性あり（平成25年補強工事済）	
南 舎		R 3	257	1956	S 34						
南 舎		R 3	272	1964	S 39						
体育館		R 3	1460	2011	H 23					耐震性あり（新耐震基準）	
小高坂小	校舎(北)	R 4	1823	1980	S 55		0.76		0.81	耐震性あり（平成27年補強工事済）	
	校舎(南)	R 4	3842	1980	S 55		0.75		0.61	耐震性あり（平成26年補強工事済）	
	体育館	S 1	945	1981	S 56		0.77	1.25		耐震性あり（平成22年補強工事済）	
昭和小	校 舎	R 4	5755	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）	
	体育館	S 1	945	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）	
	給食棟	S 1	211	1975	S 50		0.1	0.29		耐震性不足（平成26～27年補強設計済）	
秦小	下西舎	R 3	1281	1966	S 41		0.83		0.45	耐震性あり（平成9年補強工事済）	
	下東舎	R 3	1164	1989	H 1					耐震性あり（新耐震基準）	
	南 舎	R 3	1522	1974	S 49		0.75		0.76	耐震性あり（平成27年補強工事済）	
	北 舎	R 3	1268	1969	S 44		0.79		0.79	耐震性あり（平成20年補強工事済）	
	管理室棟	S 2	87	1991	H 3					耐震性あり（新耐震基準）	
	体育館	S 1	867	1976	S 51		0.78	1.58		耐震性あり（平成28年補強工事済）	
初月小	北西舎	R 4	3486	1981	S 56		0.78		0.38	耐震性あり（平成20年補強工事済）	
	北東舎	R 5	2080	2009	H 21					耐震性あり（新耐震基準）	
	南舎(西)	R 3	763	1966	S 41		0.79		0.42	耐震性あり（平成18年補強工事済）	
	南舎(東)	R 3	386	1977	S 52		0.88		0.46		
	体育館	R 2	1152	2001	H 13					耐震性あり（新耐震基準）	
横浜小	南 舎	R 3	2091	1972	S 47		0.86		0.36	耐震性あり（平成12年補強工事済）	
	北 舎	R 3	2651	1976	S 51		0.82		0.83	耐震性あり（平成27年補強工事済）	
	渡り廊下棟	R 3	160	1980	S 55		0.77		0.44	耐震性あり（令和2年補強工事済）	
	体育館	R 2	1460	2017	H 29					耐震性あり（新耐震基準）	
	給食棟	S 1	241	1972	S 47		0.18	0.4		耐震性不足（平成26～27年補強設計済）	
長浜小	南 舎	R 4	3111	1976	S 51		0.75		0.39	耐震性あり（平成17年補強工事済）	
	北 舎	R 4	2899	1976	S 51		0.752		0.756	耐震性あり（平成21年補強工事済）	
	渡り廊下棟	S 4	93	1976	S 51		0.78	2.6		耐震性あり（令和3年補強工事済）	
	体育館	R 2	666	1976	S 51		0.75		0.39	耐震性あり（平成17年補強工事済）	
浦戸小	西 舎	R 3	1280	1970	S 45		0.77		0.4	耐震性あり（平成25年補強工事済）	
	東 舎	R 2	367	1984	S 59					耐震性あり（新耐震基準）	
	体育館	S 2	479	1973	S 48		0.78	1.42		耐震性あり（平成25年補強工事済）	
三里小	北東舎	R 4	1203	1976	S 51		0.76		0.79	耐震性あり（平成26年補強工事済）	
	北西舎	R 4	3276	1980	S 55		0.76		0.57	耐震性あり（平成22年補強工事済）	
	昇降所	R 3	595	1980	S 55		0.85		0.92		
	南 舎	R 3	1399	1968	S 43		0.91		0.94	耐震性あり（平成21年補強工事済）	
	体育館	S 1	874	1980	S 55		1.32	2.04		耐震性あり（補強不要）	
	給食棟	S 1	243	1974	S 49		0.39	1.2		耐震性不足（平成26～27年補強設計済）	
五台山小	西 舎	R 2	350	1954	S 29		0.87		0.54	耐震性あり（平成21年補強工事済）	
	東 舎	R 4	2592	1978	S 53		0.76		0.53	耐震性あり（平成24年補強工事済）	
	体育館	S 2	562	1975	S 50		0.75	1.36		耐震性あり（平成25年補強工事済）	
高須小	北 舎	R 4	1959	1976	S 51		0.75		0.536	耐震性あり（平成17年補強工事済）	
	中 舎	R 3	2168	1977	S 52		0.76		0.38	耐震性あり（平成16年補強工事済）	
	南 舎	R 4	1724	1981	S 56		0.77		0.81	耐震性あり（平成24年補強工事済）	
	東 舎	W2	563	2003	H 15					耐震性あり（新耐震基準）	
	体育館	R 1	1049	1991	H 3					耐震性あり（新耐震基準）	
	給食棟	S 1	214	1976	S 51		0.13	0.41		耐震性不足（平成26～27年補強設計済）	
布師田小	校 舎	R 3	2268	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）	
	体育館	S 1	680	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）	

耐震診断結果及び耐震化の状況（小学校）

（令和4年4月1日現在）

学校別	建物別	構造	床面積 (㎡)	建築年		耐震診断等の実施状況				耐震補強工事等の実施状況
						優先度調査	第二次耐震診断等			
						ランク	Is値	α値	CTU×SD値	
一宮小	北 舎	R 2	906	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	中 舎	R 3	2331	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	南 舎	R 3	2723	1976	S 51		0.77		0.69	耐震性あり（平成27年補強工事済）
	体育館	S 1	766	1977	S 52		0.77	1.32		耐震性あり（平成28年補強工事済）
久重小	校 舎	W 2	1435	1991	H 3					耐震性あり（新耐震基準）
	校 舎	R 2	388	1991	H 3					
	体育館	R 1	687	1991	H 3					耐震性あり（新耐震基準）
朝倉小	北舎(西)	R 3	1293	1960	S 35		0.81		0.48	耐震性あり（平成22年補強工事済）
	北舎(東)	R 3	280	1962	S 37		0.78		0.47	
	南 舎	R 4	4492	1979	S 54		0.75		0.65	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	体育館	S 1	874	1980	S 55		0.79	1.65		耐震性あり（平成27年補強工事済）
鴨田小	北舎(校)	R 2	2377	1981	S 56		0.94		0.99	耐震性あり（補強不要）
	北舎(昇)	R 2	298	1981	S 56		0.77		0.82	耐震性あり（平成27年補強工事済）
	中 舎	R 3	2771	1968	S 43		0.75		0.31	耐震性あり（平成9年補強工事済）
	南 舎	R 3	1779	1981	S 56		0.79		0.84	耐震性あり（補強不要）
	体育館	R 3	1703	2003	H 15					耐震性あり（新耐震基準）
	給食棟	S 1	229	1974	S 49		0.06	0.18		耐震性不足（平成26～27年補強設計済）
一ツ橋小	北 舎	R 4	3152	1971	S 46		0.76		0.78	耐震性あり（平成24年補強工事済）
	南 舎	R 3	862	1974	S 49		0.88		0.59	耐震性あり（平成19年補強工事済）
	体育館	S 1	750	1976	S 51		0.76	1.58		耐震性あり（平成25年補強工事済）
介良小	北 舎	R 3	1623	1978	S 53		0.81		0.85	耐震性あり（平成23年補強工事済）
	中 舎	R 3	1244	1978	S 53		0.78		0.82	
	南 舎	R 3	2308	1978	S 53		0.79		0.84	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	体育館	S 1	785	1979	S 54		0.77	1.95		耐震性あり（平成28年補強工事済）
大津小	北西舎	R 2	1189	1970	S 45		0.78		0.82	耐震性あり（平成18年補強工事済）
	北東舎	R 3	1371	1973	S 48		0.83		0.62	耐震性あり（平成22年補強工事済）
	南西舎	R 2	684	1974	S 49		0.71		0.51	耐震性あり（補強不要）
	南東舎	R 3	1511	1972	S 47		0.78		0.82	耐震性あり（平成24年補強工事済）
	体育館	R 1	1023	1992	H 4					耐震性あり（新耐震基準）
朝倉第二小	北 舎	R 4	3314	1974	S 49		0.77		0.62	耐震性あり（平成22年補強工事済）
	中 舎	R 3	2120	1972	S 47		0.76		0.78	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	南 舎	R 3	1966	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 2	1421	2016	H 28					耐震性あり（新耐震基準）
	給食棟	S 1	261	1972	S 47		0.01	0.04		耐震性不足（平成26～27年補強設計済）
潮江南小	北 舎	R 4	3524	1973	S 48		0.75		0.34	耐震性あり（平成14年補強工事済）
	南 舎	R 3	1192	1976	S 51		0.84		0.71	耐震性あり（平成24年補強工事済）
	体育館	S 1	785	1978	S 53		0.95	1.53		耐震性あり（平成22年補強工事済）
神田小	北 舎	R 4	2571	1977	S 52		0.77		0.77	耐震性あり（平成27年補強工事済）
	南 舎	R 4	3594	1977	S 52		0.75		0.4	耐震性あり（平成25年補強工事済）
	体育館	S 2	1565	1979	S 54		0.76	1.38		耐震性あり（平成26年補強工事済）
	給食棟	R 1	229	1977	S 52		1.25		1.26	耐震性あり（補強不要）
泉野小	北舎(東)	R 3	896	1982	S 57		0.94		0.56	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	北舎(西)	R 5	2745	1982	S 57		0.78		0.8	
	南 舎	R 4	3516	1982	S 57		0.77		0.79	耐震性あり（平成27年補強工事済）
	給食棟	R 2	420	1982	S 57		0.82		0.84	
	体育館	S 1	945	1982	S 57		0.87	1.08		耐震性あり（平成28年補強工事済）
一宮東小	西 舎	R 4	2060	1972	S 47		0.71		0.3	耐震性あり（平成11年補強工事済）
	東 舎	R 4	878	1977	S 52		0.98		0.33	耐震性あり（平成11年補強工事済）
	昇降所棟	R 3	1290	2005	H 17					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 3	1127	2005	H 17					耐震性あり（新耐震基準）
十津小	校 舎	R 3	4680	1987	S 62					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 1	720	1987	S 62					耐震性あり（新耐震基準）
横浜新町小	校 舎	R 2	6140	1991	H 3					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 1	1044	1991	H 3					耐震性あり（新耐震基準）
	給食棟	R 1	263	1991	H 3					耐震性あり（新耐震基準）
介良潮見台小	校 舎	R 4	6038	1998	H 10					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 1	962	1998	H 10					耐震性あり（新耐震基準）
横内小	校 舎	R 3	5823	1998	H 10					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 3	1136	1998	H 10					耐震性あり（新耐震基準）
鏡小 (H17.1.1 合併)	西 舎	R 3	1744	1975	S 50		0.75		0.38	耐震性あり（平成17年補強工事済）
	東 舎	R 1	74	1989	H 1					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	S 1	821	1980	S 55		0.88	1.24		耐震性あり（平成26年補強工事済）
春野東小 (H20.1.1 合併)	北 舎	R 3	2687	1966	S 41		0.71		0.31	耐震性あり（平成11年補強工事済）
	南西舎	R 2	692	1978	S 53		1.18		0.59	耐震性あり（補強不要）
	南東舎	R 2	614	1987	S 62					耐震性あり（新耐震基準）
	東 舎	S 2	476	2007	H 19					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 3	1451	2014	H 26					耐震性あり（新耐震基準）
	北 舎	R 2	1427	1969	S 44		0.76		0.36	耐震性あり（平成11年補強工事済）
春野西小 (H20.1.1 合併)	南 舎	R 2	1202	1968	S 43		0.83		0.47	耐震性あり（平成11年補強工事済）
	東 舎	R 2	703	1979	S 54		0.83		0.66	耐震性あり（補強不要）
	体育館	S 1	746	1969	S 44		1.09	3.64		耐震性あり（平成25年補強工事済）
	校舎(南)	R 4	3722	1974	S 49		0.77		0.54	耐震性あり（平成20年補強工事済）
はりまや橋小	校舎(北)	R 4	284	2012	H 24					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	S 2	1109	2006	H 18					耐震性あり（新耐震基準）
	給食棟	S 2	366	2004	H 16					耐震性あり（新耐震基準）

耐震診断結果及び耐震化の状況（中学校・特別支援学校・幼稚園）

（令和4年4月1日現在）

学校別	建物別	構造	床面積 (㎡)	建築年		耐震診断等の実施状況				耐震補強工事等の実施状況
						優先度調査	第二次耐震診断等			
						ランク	Is値	α 値	CTU×SD値	
城北中	南 舎	R 3	2407	1974	S 49		0.76		0.65	耐震性あり（平成19年補強工事済）
	北西舎	R 4	2644	1974	S 49		0.77		0.38	耐震性あり（平成17年補強工事済）
	北東舎	R 4	1427	1984	S 59					耐震性あり（新耐震基準）
	技術棟	S 1	239	1975	S 50		0.77	1.34		耐震性あり（平成26年補強工事済）
	体育館	S 1	923	1971	S 46		0.77	1.27		耐震性あり（平成26年補強工事済）
城西中	南 舎	R 3	3509	2004	H 16					耐震性あり（新耐震基準）
	北 舎	R 4	1995	1978	S 53		0.77		0.69	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	体育館	S 2	898	1968	S 43		0.77	1.79		耐震性あり（平成27～28年補強工事済）
愛宕中	南 舎	R 3	1781	1970	S 45		0.85		0.58	耐震性あり（平成18年補強工事済）
	北西舎	R 3	1679	1961	S 36		0.76		0.4	耐震性あり（平成23年補強工事済）
	北中舎	R 3	251	1963	S 38		0.83		0.85	
	北東舎	R 3	1028	1968	S 43		0.8		0.85	
	中 舎	R 3	1371	1986	S 61					耐震性あり（新耐震基準）
	技術棟	S 1	238	1972	S 47		0.79	1.84		耐震性あり（平成26年補強工事済）
	体育館	S 2	1136	2008	H 20					耐震性あり（新耐震基準）
城東中	南 舎	R 2	760	1960	S 35		0.9		0.93	耐震性あり（平成27年補強工事済）
	中西舎	R 2	760	1959	S 34		1.01		1.04	耐震性あり（平成27年補強工事済）
	中東舎	S 2	550	2004	H 16					耐震性あり（新耐震基準）
	北 舎	R 2	1022	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	東 舎	R 4	2770	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	技術棟	S 1	246	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	S 2	994	1964	S 39		0.82	1.63		耐震性あり（平成12年補強工事済）
潮江中	南 舎	R 4	3748	1975	S 50		0.74		0.33	耐震性あり（平成16年補強工事済）
	北 舎	R 4	2275	1986	S 61					耐震性あり（新耐震基準）
	技術棟	S 1	243	1975	S 50		0.71	1.51		耐震性あり（補強不要）
	体育館	S 1	974	1971	S 46		0.77	1.3		耐震性あり（平成26年補強工事済）
一宮中	校 舎	R 4	7268	1984	S 59					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 2	1020	1984	S 59					耐震性あり（新耐震基準）
青柳中	校舎(東)	R 4	3165	1979	S 54		0.81		0.83	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	校舎(西)	R 4	1068	1984	S 59					耐震性あり（新耐震基準）
	技術棟	S 1	246	1979	S 54		0.78	1.56		耐震性あり（平成27年補強工事済）
	体育館	S 1	810	1980	S 55		0.78	2.67		耐震性あり（平成27年補強工事済）
朝倉中	北 舎	R 3	2470	1969	S 44		0.72	1.1		耐震性あり（平成9年補強工事済）
	南東舎	R 1	621	1969	S 44		1.95		0.86	耐震性あり（補強不要）
	南中舎	R 4	970	1979	S 54		0.76		0.78	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	南西舎	R 2	707	1987	S 62					耐震性あり（新耐震基準）
	技術棟	S 1	247	1984	S 59					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 3	1171	1987	S 62					耐震性あり（新耐震基準）
三里中	南 舎	R 4	2013	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	中 舎	R 4	1976	1976	S 51		0.74		0.35	耐震性あり（平成15年補強工事済）
	北 舎	R 2	1062	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	S 1	840	1969	S 44		0.87	1.59		耐震性あり（平成25年補強工事済）
南海中	南東舎	R 3	807	1979	S 54		0.78		0.78	耐震性あり（平成18年補強工事済）
	南西舎	R 3	1033	1971	S 46					
	中 舎	R 4	2372	1972	S 47		0.79		0.75	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	北 舎	R 2	1593	1983	S 58					耐震性あり（新耐震基準）
	技術棟	S 1	246	1978	S 53		0.74	1.63		耐震性あり（補強不要）
	渡り廊下棟	R 2	35	1976	S 51		1.12		0.76	耐震性あり（補強不要）
西部中	体育館	R 1	982	1988	S 63					耐震性あり（新耐震基準）
	南 舎	R 3	2665	1962	S 37		0.76		0.78	耐震性あり（平成22年補強工事済）
	北東舎	R 4	2147	1979	S 54		0.81		0.82	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	昇降所	R 2	272	1979	S 54		0.77		0.77	
	北西舎	R 3	1045	1963	S 38		0.77		0.79	耐震性あり（平成21年補強工事済）
	南技術棟	S 1	247	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）
介良中	体育館	S 1	893	1971	S 46		0.8	1.59		耐震性あり（平成28年補強工事済）
	南 舎	R 2	1254	1972	S 47		0.75		0.74	耐震性あり（平成19年補強工事済）
	中東舎	R 3	1071	2000	H 12					耐震性あり（新耐震基準）
	中 舎	R 3	958	1976	S 51		0.75		0.73	耐震性あり（平成26年補強工事済）
	中西舎	R 3	467	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）
	北 舎	R 3	941	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）
大津中	体育館	R 1	1139	1999	H 11					耐震性あり（新耐震基準）
	校 舎	R 4	3056	1981	S 56		0.75		0.43	耐震性あり（平成22年補強工事済）
	技術棟	S 1	246	1981	S 56		1.05	1.84		耐震性あり（平成27年補強工事済）
旭中	体育館	S 1	828	1982	S 57					耐震性あり（新耐震基準）
	校 舎	R 4	4950	1984	S 59					耐震性あり（新耐震基準）
横浜中	校 舎	R 3	5457	1990	H 2					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 2	982	1990	H 2					耐震性あり（新耐震基準）
鏡中 (H17.1.1 合併)	東 舎	R 3	530	1992	H 4					耐震性あり（新耐震基準）
	西 舎	R 3	1184	1970	S 45		1.1		0.32	耐震性あり（平成10年補強工事済）
	技術棟	R 1	152	1970	S 45		1.77		1.07	耐震性あり（平成27年補強工事済）
	体育館	S 2	870	1971	S 46		0.78	2.43		耐震性あり（平成22年補強工事済）

耐震診断結果及び耐震化の状況（中学校・特別支援学校・幼稚園）

（令和4年4月1日現在）

学校別	建物別	構造	床面積 (㎡)	建築年	耐震診断等の実施状況				耐震補強工事等の実施状況	
					優先度調査	第二次耐震診断等				
					ランク	Is値	q 値	CTU×SD値		
春野中 (H20.1.1 合併)	北 舎	R 3	1733	1973	S 48		0.86		0.56	耐震性あり (平成12年補強工事済)
	南西舎	R 3	2030	1973	S 48		0.94		0.65	耐震性あり (平成12年補強工事済)
	南東舎	R 3	711	1982	S 57					耐震性あり (新耐震基準)
	昇降所棟	R 3	387	1973	S 48		0.84		0.89	耐震性あり (平成12年補強工事済)
	技術棟	S 1	225	1973	S 48		0.76	2.36		耐震性あり (平成12年補強工事済)
	体育館	S 2	1297	1975	S 50		1.32	2.41		耐震性あり (平成12年補強工事済)
	武道場	S 1	245	2006	H 18					耐震性あり (新耐震基準)
高知 特別支援学校	南 舎	R・S 2	1689	1979	S 54		0.77		0.39	耐震性あり (平成19年補強工事済)
	北西舎	R 2	1495	1993	H 5					耐震性あり (新耐震基準)
	北東舎	R 4	964	1999	H 11					耐震性あり (新耐震基準)
	増築棟	R 3	521	2015	H 27					耐震性あり (新耐震基準)
	実習棟	S 2	287	1999	H 11					耐震性あり (新耐震基準)
	体育館	S 1	735	1975	S 50		0.73	2.24		耐震性あり (平成12年補強工事済)
かがみ幼稚園	園 舎	W 1	559	1988	S 63					耐震性あり (新耐震基準)

耐震診断結果及び耐震化の状況（義務教育学校）

（令和4年4月1日現在）

（令和４年４月１日現在）

学校別	建物別	構造	床面積 (㎡)	建築年		耐震診断等の実施状況				耐震補強工事等の実施状況
						優先度調査		第二次耐震診断等		
						ランク	Is値	q 値	CTU×SD値	
義務教育学校 行川学園	校舎	R 4	2250	1986	S 61					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 1	633	1986	S 61					H28. 4. 1～義務教育学校（旧行川小・中学校）
義務教育学校 土佐山学舎	校舎	R 3	2767	2014	H 26					耐震性あり（新耐震基準）
	体育館	R 1	603	2014	H 26					H28. 4. 1～義務教育学校（旧土佐山小・中学校）

耐震診断結果及び耐震化の状況（高等学校）

（令和4年4月1日現在）

学校別	建物別	構造	床面積 (㎡)	建築年	耐震診断等の実施状況				耐震補強工事等の実施状況
					優先度調査	第二次耐震診断等			
					ランク	Is値	q 値	CTU × SD値	
商業高校	南舎棟	R 3	3761	1969	S 44	0.9		0.47	耐震性あり（平成12年補強工事済）
	北舎棟	R 4	4120	1970	S 45	0.75		0.37	耐震性あり（平成17年補強工事済）
	玄関棟	R 2	492	1970	S 45	1.03		0.41	耐震性あり（平成14年補強工事済）
	図書館棟	R 2	473	1970	S 45	0.77		0.78	耐震性あり（平成22年補強工事済）
	第1体育館	S 1	1500	1971	S 46	0.77			耐震性あり（平成9年補強工事済）
	武道場	S 1	360	1974	S 49	1.42	2.43		耐震性あり（平成27年補強工事済）
	合宿所	S 2	461	1982	S 57				耐震性あり（新耐震基準）
	情報処理棟	R 2	399	1983	S 58				耐震性あり（新耐震基準）
	第2体育館	R 2	1878	1993	H 5				耐震性あり（新耐震基準）
	体育館付風棟	R 2	622	1998	H 10				耐震性あり（新耐震基準）

用語説明

構 造	「R」＝鉄筋コンクリート造、「S」＝鉄骨造又はブロック造、「W」＝木造をそれぞれ表しており、アルファベットの右側の数字は階数を表しています。
優先度調査	文部科学省の「学校整備指針策定に関する調査協力者会議」から答申された「耐震化の推進など今後の学校施設整備の在り方について」で平成15年4月に示された耐震化優先度調査をいいます。 耐震化優先度調査とは、建築年、コンクリート強度、鉄筋の腐食等の老朽度、構造設計プラン、耐震壁の配置状況、想定震度を個別に評価したうえで、その評価を指定されたチャートに当てはめ、総合的な評価を行うものです。 なお、コンクリート強度調査は、実際の壁からコンクリートを抜き出し、検査機関において強度試験を行ったものです。 「⑤」から「①」の順で優先度が高くなります。
第一次耐震診断	耐震壁が多く配された構造の建物を評価する手法です。柱、壁の強度は、コンクリート強度と断面積から略算的に求めるため、第二次耐震診断と比較して簡単な診断となります。
第二次耐震診断	梁よりも柱、壁等の鉛直部材の破壊が先行する建物（柱崩壊型建物）を評価する手法です。柱、壁の強度には鉄筋の影響も考慮し、部材の強度、形状寸法から靱性（粘り強さ）を評価することにより、第一次耐震診断よりも精度が高くなります。
Is値	耐震診断の結果算出される耐震性能を表す指標（構造耐震指標） (1) Is値が0.3未満の場合又はq値が0.5未満の場合 大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い (2) (1)及び(3)以外の場合 大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある (3) Is値が0.6以上の場合で、かつ、q値が1.0以上の場合 大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い 学校施設の場合は、Is値0.7以上であれば耐震性が確保されているものとしています。
CTU×SD値	建物の強度と建物の形状を加味した建物の耐力に係る指標のことで、CTU×SD≥0.3を目標値としています。
q値	保有水平耐力（建物が水平方向に受ける力に耐えられる力）に係る指標のことで、q≥1.0を目標値としています。