

避難路の安全を

考えよう



ブロック壁が高くてひびも入っているので、きけんです。

5班集合場所です。ブロック壁がまわりがないので安全です。

2班の集合場所は物がたくさんあるのできけんです。

4班集合場所です。また新しいので安全です。

3班集合場所です。ここは坂道の途中にあるので注意が必要です。

寺家公民館は、地域のひなん場所です。

ブロック壁が約4mあるので、危ないです。

7班集合場所です。近くに深い水害があるので、注意が必要です。

道に穴があいているので直してもらいたいです。

寺家の防災倉庫は、いろいろな物がそろっています。

砂防ダムがあります。

1班集合場所です。街灯、消火栓、格納庫があるので安全です。

街灯がLEDになっています。

自動はん売機が固定されているので安全です。

ブロック壁が危険。こけがはえて、雨の日にはすべりやすいので危険です。

マップ作りのまとめ

私達の今年のテーマは、地域の皆さんに避難路の安全についても一度考えてもらうことです。理由は、寺家地区には狭く、でこぼこしている道が多いため、避難する時に危険だと考えたからです。

フィールドワークをしてわかったことは、避難路となる場所に5m近いブロック壁があり、崩れたりすると危険な状態になる可能性があることです。他にも、コケが生えている坂道があり、雨の日には滑りやすいこともわかりました。

また、昨年から始まった三山の工事が終わり、堤防が完成したこと、地域の安全が守られるようになりました。皆さんには、このマップを見て家から近い集合場所や避難所までより安全な道を確認してもらい、いざという時には早めの避難をお願いいたします。

緊急時の連絡先

- 本山町役場 76-2113
- 嶺北消防署 76-2806
- 本山警察庁舎 76-0110
- 吉野公民館 82-0452
- 寺家公民館 82-0837
- 吉野小学校 70-1311

- 高いブロック壁がある場所
- 高い石垣がある土場戸
- 避難経路各として安全な道
- 避難経路するとき注意が必要な道
- 避難経路するとき危険な道

マークの紹介

坂道	穴注意	地べり注意	土石流注意
避難所	集合場所	LED街灯	街灯あり
消火栓ホス	防火水そう		



県道263号